


|                                                                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gyártmány: <u>VOLVO</u>                                                                                | Típus: <u>XC 60</u>                                    |
| Alvázsám: <u>YU1DZ 8256D2442893</u>                                                                    | Évjárat: <u>2013. 04. 30.</u>                          |
| Színe: <u>FEKETE</u> <input checked="" type="checkbox"/> metál                                         | Üzemanyag: benzin <u>(diesel)</u> hybrid elektromos    |
| Hengerek száma, ürtartalom: <u>5, 2400</u> cm <sup>3</sup>                                             | Teljesítmény: <u>158</u> kw Váltó: <u>A</u> M Fokozat: |
| Műszaki vizsga érvényessége: <u>2017. 09. 30.</u>                                                      | KM óra állása: <u>216.705</u>                          |
| Szervizkönyv <input checked="" type="checkbox"/> Kezelési útmutató <input checked="" type="checkbox"/> | Kulcs(ok) <u>2</u> távirányítás <u>—</u> sima          |

Jelmagyarázat: M = megfelelő J = javítás CS = csere

|                                                   | M | J | CS | Megjegyzés    |
|---------------------------------------------------|---|---|----|---------------|
| <b>Karosszéria</b>                                |   |   |    |               |
| Karosszéria állapota                              | / |   |    |               |
| Fényezés állapota, karcok                         | / |   |    |               |
| Szélvédő, üvegek, tükrök                          | / |   |    |               |
| Korrózió                                          | / |   |    |               |
| <b>Hajtáslánc</b>                                 |   |   |    |               |
| Motor                                             | / |   |    |               |
| Váltó                                             | / |   |    |               |
| Kuplung                                           | / |   |    |               |
| Motorolaj szint                                   | / |   |    |               |
| Olajszivárgás                                     | / |   |    |               |
| Hűtési rendszer                                   | / |   |    |               |
| Hűtőfolyadék szint                                | / |   |    |               |
| Kipufogó rendszer                                 | / |   |    |               |
| <b>Elektromos berendezések</b>                    |   |   |    |               |
| Világítás                                         | / |   |    |               |
| Akkumulátor                                       | / |   |    |               |
| Indítómotor                                       | / |   |    |               |
| Klíma                                             | / |   |    |               |
| Duda, fénykürt                                    | / |   |    |               |
| Ablakmosó                                         | / |   |    |               |
| Rádió                                             | / |   |    |               |
| Elektromos ablakok                                | / |   |    |               |
| Elektromos tükör                                  | / |   |    |               |
| Töltés (elektromos autó)                          |   |   |    |               |
| <b>Utastér</b>                                    |   |   |    |               |
| Állapota                                          | / |   |    |               |
| Extrák működése                                   | / |   |    |               |
| <b>Fékrendszer</b>                                |   |   |    |               |
|                                                   |   |   |    | Betétek áll.  |
| Első                                              | / |   |    | 60 %          |
| Hátsó                                             | / |   |    | 40 %          |
| Rögzítőfék                                        | / |   |    |               |
| Fékolaj szint                                     | / |   |    |               |
| <b>Futómű, felfüggesztés</b>                      |   |   |    |               |
| Első                                              | / |   |    |               |
| Hátsó                                             | / |   |    |               |
| Kormánymű                                         | / |   |    |               |
| <b>Gumiabroncs</b> nyári <u>téli</u> négyévszakos |   |   |    |               |
|                                                   |   |   |    | Profilmélység |
| Jobb első                                         | / |   |    | 7 mm          |
| Bal első                                          | / |   |    | 7 mm          |
| Jobb hátsó                                        | / |   |    | 7 mm          |
| Bal hátsó                                         | / |   |    | 7 mm          |



## Rétegvastagság mérés



Az állapotlap tesztút, átvizsgálás és műszeres rétegvastagság mérés alapján készült!

Az **eladó** a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról mindenre kiterjedően, részletesen tájékoztatta, a gépjármű műszaki állapota a tájékoztatásnak megfelelő, a gépjárműnek nincs a vevő előtt eltitkolt vagy rejtett hibája, műszaki hiányossága, így például nincs eltitkolt sérülése, visszatérő meghibásodása, valamely berendezésének szokatlan működése vagy szokatlan zajhatás. A kilométeróra szerződésben is rögzített állása megfelel a gépjármű valós futás teljesítményének.

A **vevő** kijelenti, hogy az állapotlap tartalmát ellenőrizte, azt elfogadja, azzal egyetért.

Kelt: Kaposvár, 20.....

.....  
Eladó aláírása

.....  
Vevő aláírása