


Gyártmány: <u>TOYOTA</u>	Típus: <u>COROLLA</u>
Alvázszám: <u>SB1Z93BE80E085331</u>	Évjárat: <u>2020.02.06</u>
Színe: <u>ZÖLD/BARNA</u> ☒ <u>GÖNGYVÁZ</u> ☒ <u>metál</u>	Üzemanyag: <u>benzin</u> <u>diesel</u> <u>hybrid</u> <u>elektromos</u>
Hengerek száma, ürtartalom: <u>4, 1798</u> cm ³	Teljesítmény: <u>72</u> kw Váltó: <u>A</u> <u>M</u> Fokozat:
Műszaki vizsga érvényessége: <u>FRÍSS</u>	KM óra állása: <u>139.677</u>
Szervizkönyv ☒ Kezelési útmutató ☒	Kulcs(ok) <u>2</u> távirányítós <u>—</u> sima
Jelmagyarázat: M = megfelelő J = javítás CS = csere	

	M	J	CS	Megjegyzés
Karosszéria				
Karosszéria állapota	☒			
Fényezés állapota, karcok	☒			
Szélvédő, üvegek, tükrök	☒			
Korrózió	☒			
Hajtáslánc				
Motor	☒			
Váltó	☒			
Kuplung	☒			
Motorolaj szint	☒			
Olajszívárgás	☒			
Hűtési rendszer	☒			
Hűtőfolyadék szint	☒			
Kipufogó rendszer	☒			
Elektromos berendezések				
Világítás	☒			
Akkumulátor	☒			
Indítómotor	☒			
Klíma	☒			
Duda, fénykürt	☒			
Ablakmosó	☒			
Rádió	☒			
Elektromos ablakok	☒			
Elektromos tükör	☒			
Töltés (elektromos autó)				
Utastér				
Állapota	☒			
Extrák működése	☒			
Fékrendszer				
Első fék	☒			
Hátsó fék	☒			
Rögzítőfék	☒			
Fékolaj szint	☒			
Futómű, felfüggesztés				
Első futómű	☒			
Hátsó futómű	☒			
Kormánymű	☒			
Gumiabroncs <u>nyári</u> <u>téli</u> <u>négyévszakos</u>				
Jobb első	☒			<u>6</u> mm
Bal első	☒			<u>6</u> mm
Jobb hátsó	☒			<u>5</u> mm
Bal hátsó	☒			<u>5</u> mm
Futómű				
Állapota	☒			
Extrák működése	☒			
Fékrendszer				
Első fék	☒			
Hátsó fék	☒			
Rögzítőfék	☒			

Rétegvastagság mérés



Az állapotlap tesztút, átvizsgálás és műszeres rétegvastagság mérés alapján készült!

Az **eladó** a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról mindenre kiterjedően, részletesen tájékoztatta, a gépjármű műszaki állapota a tájékoztatásnak megfelelő, a gépjárműnek nincs a vevő elől eltitkolt vagy rejtett hibája, műszaki hiányossága, így például nincs eltitkolt sérülése, visszatérő meghibásodása, valamely berendezésének szokatlan működése vagy szokatlan zajhatás. A kilométeróra szerződésben rögzített állása megfelel a gépjármű valós futás teljesítményének.

A **vevő** kijelenti, hogy az állapotlap tartalmát ellenőrizte, azt elfogadja, azzal egyetért.

Kelt: Kaposvár, 20.....

.....
Eladó aláírása

.....
Vevő aláírása